



Südseite, Eingangstüren und Abortfenster im Erdgeschoss

1



Südseite, die Abortfenster der beiden Erdgeschosswohnungen

2



Ostseite, Fenster des Erdgeschosses mit Läden

**3**



Ostseite, Fenster des Obergeschosses ohne Läden

**4**



Südwestecke, Rustikaquader mit junger Aufplattung zur Repartur eines ähnlichen Schadensbilds, **5**  
wie es der Quader oberhalb zeigt



Wie Abb. 1, Einbinder in Form eines Rustikaquaders als Kunststein aus grauer Zementmasse mit sandsteinfarbenem Anstrich **6**



Kellerfenster im Sockelbereich der Ostseite mit Schieber

7



Wie Abb. 7, gedreht eingesetztes Fenster mit nach außen gewandtem Schieber

8



Nordöstlicher Kellerbereich, rechts Ecke zum Innenhof, links Zwischenmauer mit modernem Kamin

9



Wie Abb. 9, Ecke zum Innenhof

10



Blick vom Dachgeschoss in den Innenhof

**Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 68**



Nordseite, Erdgeschosswohnung links: Profilierte Kassettenür mit Rahmung der blockierten Wohnungstür

**12**



Südseite, Obergeschosswohnung links: Profiliertes Brüstungstäfer

**13**



Nordseite, Erdgeschosswohnung rechts: Randleiste Deckenstück im Norddostraum

**14**



Südseite, Erdgeschosswohnung links: Profiliertes Sockelbrett um die von den Innenhofwänden gebildete Ecke herumgeführt

**15**