



Rustikaquaderung an der Nordwestecke mit eingehauener Maske

1




Wie Abb. 1

2




Nordseite, Profilierte Rahmung der rechten Hauseingangstür **3**




Nordseite, Erdgeschosswohnung rechts: Profilierte Rahmung der zugesetzten Wohnungstür **4**

Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 66

Fotos: S. King, 2018



Nordseite rechts: Treppe ins Obergeschoss mit gedrechseltem Pfosten und Staketen **5**



Wie Abb. 5, Blick von oben **6**

Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 66

Fotos: S. King, 2018




Innenhof, Blick auf die Ostseite: Rechts Fenster mit später hochgesetzter Brüstung

7



Innenhof, Blick auf die Ostseite: kreuzweise Teilung durch schmiedeeisere Geländer mit gusseisernem Rundpfosten im Zentrum

8



Innenhof, Blick auf die Nordseite: bei allen vier Wohneinheiten wurde die einst offene Veranda geschlossen **9**



Innenhof, Blick auf die Südseite: bei drei Wohneinheiten ist die Veranda offen geblieben **10**



Blick vom Dachgeschoss in den Innenhof

Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 66



Falzziegeldeckung mit Überdeckung des Dachgrats aus Blech

12



Falzziegeldeckung von der Innenseite mit Stempel der Ziegelei

13



Falzziegel, Außenseite, 43/23,5 cm, Verlegemaß 33/20,5 cm **14**

Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 66



Falzziegel, Innenseite mit Stempel: *Gilardoni Frères Altkirch* **15**

Fotos: S. King, 2018